



Linoljekitt

Linoljekitt tillverkas av vår råa linolja och olika kritsorter och vakuumbehandlas. Kittet kan användas till kittning av fönster och som utfyllnad i hål och sprickor ute och inne.

Bruksanvisning

- Töm ut hela burkens innehåll och knåda kittklumpen mjuk, före användandet. Knådningen underlättas om kittet värms upp i t.ex. micron, vattenbad eller på ett element.
- Knådat kitt kan ligga på bordet i flera dagar. Överblivet kitt kan förvaras i frysen.
- Kittning sker lättast vid rumstemperatur. Är kittet alltför klibbigt – knåda kittet på en pappskiva. Är det för hårt – värm det.
- Glaskanterna ska vara rena från smuts, färg och kittrester.
- Pensla schellack i kittfalsen innan glaset läggs i. Detta hindrar oljan att vandra över i träet och förlänger kittets livslängd väsentligt.
- Se till att glaset är omsorgsfullt stiftade och klossade för att undvika rörelser i kittfalsen.
- Borsta glaset rent från oljerester med pimpstensmjöl och mjuk pensel.
- Måla samtliga tre strykningar ut på glaset ca 2 cm.
- Kittet kan övermålas direkt eller efter ca. en vecka.
- När färgen är torr fukta glasytan med lite svagt såpvatten. Kantskär kittfalsen med stålspackel och rakbladsskrapa 2 mm ut på glaset.



20 år efter enkel "fördröja åldrandet" åtgärd med linoljekitt i sprickor och övermålning av gammal krackelerad linoljefärg.

Hål och torrspäckor kan fyllas med kitt och övermålas direkt. Blanda kitt med några droppar linolja till en trögt flytande välling. Denna kan användas som tillfällig tätning av spruckna kittfalsar, spräckor och otäta hörnsammanfogningar.

Enkelt underhåll

- Applicera kittvälling med pensel och torka bort överskottet med trasa.
- Måla direkt.



Kantskär kittfalsarna i svagt såpvatten.



Kittvälling, enkel "fördröja åldrandet" åtgärd.